

## Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

# Solucionando el error 000008 en el controlador SNMPII de AVEVA: Conéctate sin problemas y maximiza el rendimiento de tus sistemas con nuestra guía especializada.

**\*\*Solución al error de conexión del driver SNMPII en AVEVA\*\*** Si te encuentras con el error "Generic 000008 Driver 00000386 (0x00000182)" al intentar conectar el driver SNMPII en tu entorno AVEVA, no estás solo. Este tipo de problemática puede surgir por una variedad de razones, desde configuraciones incorrectas hasta problemas con la red. Para resolverlo, es fundamental seguir algunos pasos clave. Primero, asegúrate de que las credenciales de acceso y la dirección del dispositivo SNMP estén correctamente configuradas. Verifica también que no haya problemas de red que puedan estar interfiriendo con la comunicación, como firewalls o configuraciones de VPN. Para obtener más detalles y soluciones específicas, te recomiendo visitar la documentación oficial de AVEVA, donde encontrarás información detallada sobre este error y cómo solucionarlo. Accede al artículo

[aquí]([https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000030438?lang=en\\_US](https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000030438?lang=en_US)). Mantente al tanto de las actualizaciones y mejores prácticas para optimizar el funcionamiento de tus sistemas AVEVA y minimizar la aparición de errores.

**Link to Original article:** <https://www.levexsa.com/blog/solucionando-el-error-000008-en-el-controlador-snmpii-de-aveva-conectate-sin-problemas-y-maximiza-el-rendimiento-de-tus-sistemas-con-nuestra-guia-especializada?elem=711288>