

Solucionando el error de controlador 00008203 (0x0000200b) con el controlador MODNET al conectarse a través de un gateway en sistemas AVEVA. Optimiza tu conectividad industrial.

En el mundo de la tecnología industrial, la conectividad y la integración de sistemas son fundamentales para optimizar procesos. Sin embargo, es común enfrentar desafíos técnicos, como el Error de Controlador 00008203 (0x0000200b) al utilizar el controlador MODNET a través de un gateway. Este error puede surgir en diversas situaciones, pero no te preocupes, hay soluciones disponibles para resolverlo. La documentación de AVEVA ofrece orientación específica sobre cómo abordar este inconveniente. Se recomienda verificar la configuración del gateway y asegurarse de que las versiones de software sean compatibles. También es esencial revisar la conectividad de red y los parámetros de configuración del controlador. Para obtener información detallada y pasos específicos para la resolución de este error, puedes acceder a la guía completa en el portal de soporte de AVEVA. Con la estrategia adecuada y la información correcta, podrás mitigar este error y continuar con tu trabajo sin interrupciones. ¡La innovación no se detiene!

Link to Original article: <https://www.levexsa.com/blog/solucionando-el-error-de-controlador-00008203-0x0000200b-con-el-controlador-modnet-al-conectarse-a-traves-de-un-gateway-en-sistemas-aveva-optimiza-tu-conectividad-industrial?elem=709944>