

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

Descubre por qué el Operations Capability Object (OCO) no puede iniciar o detener trabajos al tener el tipo de respuesta configurado como 'sin respuesta'. Optimiza tu gestión con AVEVA.

En el mundo de la gestión operativa, la correcta configuración de los sistemas es fundamental para maximizar la eficiencia y minimizar errores. Un punto crítico a tener en cuenta es el comportamiento del Operations Capability Object (OCO) en la plataforma AVEVA. Específicamente, se ha observado que cuando el tipo de respuesta está configurado como “sin respuesta”, el OCO no puede iniciar ni detener trabajos. Esta limitación puede acarrear dificultades en la ejecución de procesos, afectando así la productividad general de las operaciones. Es crucial que los usuarios revisen esta configuración para asegurarse de que los trabajos se gestionen de manera adecuada, garantizando así el óptimo funcionamiento de sus sistemas. Para más detalles sobre esta problemática y sus soluciones, pueden consultar el artículo correspondiente en el portal de soporte de AVEVA. Mantenerse informado y ajustar configuraciones clave es esencial para aprovechar al máximo las capacidades de tus herramientas tecnológicas.

Link to Original article: <https://www.levexsa.com/blog/descubre-por-que-el-operations-capability-object-oco-no-puede-iniciar-o-detener-trabajos-al-tener-el-tipo-de-respuesta-configurado-como-sin-respuesta-optimiza-tu-gestion-con-aveva?elem=710007>