

Soluciona los fallos en View: Error en el módulo Faulting msvcr100.dll en el Visor de eventos de AVEVA. Descubre las causas y las soluciones efectivas aquí.

Título: Solución a fallos en AVEVA View: Módulo Faulting msvcr100.dll En el ámbito de la tecnología industrial, es vital asegurar la estabilidad de las aplicaciones. Un problema común que podría surgir con AVEVA View es el fallo relacionado con el módulo "msvcr100.dll", el cual se puede observar en el registro de eventos de Windows. Este tipo de anomalías puede generar inconvenientes en la visualización de datos y, en algunos casos, interrumpir operaciones críticas. Para abordar esta situación, es recomendable verificar que se tenga instalada la versión correcta de Microsoft Visual C++ Redistributable, ya que esta biblioteca es esencial para el correcto funcionamiento de diversas aplicaciones de AVEVA. En muchos casos, la reinstalación de esta dependencia puede resolver el problema. Para más detalles y asistencia, se puede consultar el artículo específico en el soporte técnico de AVEVA: [Artículo sobre AVEVA View y msvcr100.dll](https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000021649?lang=en_US). Mantener nuestros sistemas actualizados y corregir estos errores proactivamente es clave para garantizar la eficiencia y continuidad operativa en entornos industriales.

Link to Original article: <https://www.levexsa.com/blog/soluciona-los-fallos-en-view-error-en-el-modulo-faulting-msvcr100dll-en-el-visor-de-eventos-de-aveva-descubre-las-causas-y-las-soluciones-efectivas-aqui?elem=710578>