

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

Descubre qué controles ActiveX no son compatibles en InTouch 2012 R2 (Versión 10.6) y versiones posteriores de AVEVA para optimizar tu experiencia y mantener la eficiencia operativa.

En el mundo de la automatización y el control industrial, AVEVA se destaca por ofrecer soluciones innovadoras que optimizan los procesos. Sin embargo, es importante tener en cuenta ciertos cambios en las versiones más recientes de sus productos. En particular, en InTouch 2012 R2 (versión 10.6) y posteriores, algunos controles ActiveX ya no son compatibles. Este ajuste puede afectar a usuarios que dependen de estos controles para ciertas funcionalidades en sus aplicaciones de visualización y supervisión. Para mantener la operatividad óptima de sus sistemas, se recomienda revisar los componentes utilizados en las aplicaciones de InTouch y considerar alternativas compatibles. AVEVA proporciona documentación detallada que puede ayudar en este proceso de adaptación. Mantenerse informado sobre estas actualizaciones es crucial para garantizar un rendimiento fluido y eficiente en todos los proyectos industriales. No dude en consultar el soporte técnico de AVEVA para más información y asistencia.

Link to Original article: <https://www.levexsa.com/blog/descubre-que-controles-activex-no-son-compatibles-en-intouch-2012-r2-version-106-y-versiones-posteriores-de-aveva-para-optimizar-tu-experiencia-y-mantener-la-eficiencia-operativa?elem=710761>