

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

Solucionando el Error en la Pantalla de Ejecución de Recipe Management Plus con el Control Active X Integrado en InTouch: Una Guía Esencial para Expertos en AVEVA.

Si trabajas con la integración de Recipe Management Plus (RMP) en InTouch, es fundamental estar al tanto de ciertos errores que pueden surgir al utilizar el control ActiveX de RMP. Recientemente, se ha identificado un problema que provoca que la pantalla de ejecución muestre un error específico al integrar este control en InTouch. Este inconveniente puede interrumpir el flujo de trabajo y afectar la eficiencia en el manejo de recetas. Para abordar esta situación, es recomendable consultar la documentación disponible en el portal de soporte de AVEVA, donde se ofrece una guía detallada sobre cómo resolver este problema. Puedes acceder a la información pertinente a través del siguiente enlace: [Soporte AVEVA](https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000021138?lang=en_US). Asegúrate de seguir las mejores prácticas para optimizar la funcionalidad del sistema y mejorar la gestión de tus operaciones. Mantente informado sobre las actualizaciones y soluciones que AVEVA proporciona para maximizar el rendimiento de tus herramientas tecnológicas.

Link to Original article: <https://www.levexsa.com/blog/solucionando-el-error-en-la-pantalla-de-ejecucion-de-recipe-management-plus-con-el-control-active-x-integrado-en-intouch-una-guia-esencial-para-expertos-en-aveva?elem=710887>