

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

Resolviendo el error 00000036(0x00000024) en AVEVA: Soluciones para el comando Select & Control con DefaultSEMode en [IEC870IP]. Mejora la eficiencia de tus sistemas.

En el ámbito de la tecnología industrial, los errores en los sistemas de control pueden interferir significativamente en la operatividad. Un ejemplo reciente es el error del controlador 00000036 (0x00000024), que se presenta al utilizar el comando Select & Control con la configuración [IEC870IP] y DefaultSEMode establecido en 1. Este fallo puede causar interrupciones en la comunicación entre dispositivos y afectar la eficiencia del sistema. Es fundamental revisar la configuración de sus parámetros y asegurarse de que se ajusten a las mejores prácticas recomendadas por AVEVA. También es recomendable consultar la documentación oficial en el sitio de soporte de AVEVA para obtener información detallada y posibles soluciones al problema. No subestime la importancia de contar con un mantenimiento adecuado y actualizaciones periódicas para garantizar un rendimiento óptimo en sus instalaciones. Para más detalles sobre este error específico, visite el siguiente enlace: [Error 00000036 en AVEVA](https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000030453?lang=en_US).

Link to Original article: <https://www.levexsa.com/blog/resolviendo-el-error-000000360x00000024-en-aveva-soluciones-para-el-comando-select-control-con-defaultsemode-en-iec870ip-mejora-la-eficiencia-de-tus-sistemas?elem=711290>