

Soluciona el error 'Locale ID: 3081 no soportado' al conectar tu cliente OPC a SCADA OPC DA Server: guía experta en AVEVA y optimización de sistemas de automatización.

En el ámbito de la gestión y supervisión industrial, las integraciones entre clientes OPC y servidores SCADA son fundamentales para el flujo eficiente de datos. Sin embargo, es común enfrentar errores que pueden interrumpir las operaciones. Un problema recurrente es el error 'Locale ID: 3081 not supported' al intentar conectar un cliente OPC a un servidor SCADA OPC DA. Este inconveniente generalmente se debe a la incompatibilidad del identificador de localidad, lo que puede afectar la comunicación entre los sistemas. Para resolverlo, es fundamental asegurarse de que tanto el cliente OPC como el servidor estén configurados para utilizar un conjunto compatible de locales. Revisar la configuración de ID de localidad en ambos extremos y, si es necesario, realizar ajustes en la configuración regional del sistema operativo puede ser clave para solucionar este error. Para más detalles sobre la resolución de este problema, consulta la documentación oficial de AVEVA. Esta información es fundamental para garantizar una integración fluida y efectiva en tus procesos industriales.

Link to Original article: <https://www.levexsa.com/blog/soluciona-el-error-locale-id-3081-no-soportado-al-conectar-tu-cliente-opc-a-scada-opc-da-server-guia-experta-en-aveva-y-optimizacion-de-sistemas-de-automatizacion?elem=712418>