

Soluciones para problemas de visualización en AVEVA: ¿Qué hacer cuando WindowMaker o WindowViewer no inician la GUI pero aparecen en la lista de procesos?

En el ámbito de la tecnología industrial, es fundamental garantizar que nuestras herramientas funcionen de manera óptima. Recientemente, varios usuarios han reportado un inconveniente con las aplicaciones WindowMaker y WindowViewer de AVEVA, donde estas herramientas no muestran su interfaz gráfica, aunque aparecen en la lista de procesos. Este problema puede ser frustrante, pero existen soluciones. Primero, es esencial verificar la configuración de la pantalla y asegurarse de que las aplicaciones no estén minimizadas o en monitores secundarios. Además, la compatibilidad del software con la versión del sistema operativo puede influir en su rendimiento. Para obtener más detalles sobre este problema y las posibles soluciones, puedes acceder al siguiente enlace:

https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000008011?lang=en_US. Aquí encontrarás instrucciones específicas que te ayudarán a restaurar la funcionalidad completa de tus herramientas AVEVA, asegurando que tu flujo de trabajo no se vea interrumpido. Mantente siempre actualizado y optimiza tu experiencia tecnológica con AVEVA.

Link to Original article: <https://www.levexsa.com/blog/soluciones-para-problemas-de-visualizacion-en-aveva-que-hacer-cuando-windowmaker-o-windowviewer-no-inician-la-gui-pero-aparecen-en-la-lista-de-procesos?elem=709856>