

## Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

# Descubre por qué el botón de registro de OPC Alarms and Events aparece deshabilitado en el Asistente de Configuración de AVEVA y cómo solucionarlo para optimizar tu sistema.

En el ámbito de la gestión y monitoreo de eventos en entornos industriales, el sistema OPC (OLE for Process Control) se ha consolidado como una herramienta fundamental. Sin embargo, muchos usuarios de AVEVA se han encontrado con el inconveniente de que el botón de registro de Alarmas y Eventos en el Asistente de Configuración aparece deshabilitado (en gris). Este problema puede surgir por diversas razones. Es esencial verificar que todas las configuraciones previas del sistema estén correctamente establecidas y que el servicio OPC esté ejecutándose adecuadamente. Además, la versión del software y los permisos de usuario pueden influir en la disponibilidad de esta opción. Para resolver esta incidencia, se recomienda consultar la documentación oficial de AVEVA y asegurarse de que todos los requisitos previos estén cumplidos. Mantenerse al tanto de las actualizaciones y parches también puede prevenir futuras complicaciones. Para más detalles, visite el siguiente enlace: [Soporte AVEVA]([https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000021617?lang=en\\_US](https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000021617?lang=en_US)).

**Link to Original article:** <https://www.levexsa.com/blog/descubre-por-que-el-boton-de-registro-de-opc-alarms-and-events-aparece-deshabilitado-en-el-asistente-de-configuracion-de-aveva-y-como-solucionarlo-para-optimizar-tu-sistema?elem=710570>