

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

Problemas con Citect SCADA 7.50: La versión Runtime no detecta la licencia del dongle USB. Soluciones y recomendaciones para garantizar un funcionamiento óptimo.

****Título: Problemas de Detección de Licencias en Citect SCADA 7.50 Runtime**** Como especialistas en tecnología de AVEVA, es importante informar sobre un inconveniente que afecta a los usuarios de Citect SCADA 7.50 Runtime. Hemos recibido reportes de que esta versión del software no puede detectar la licencia del dispositivo USB dongle. Esto puede impactar la operatividad de las instalaciones que dependen de esta herramienta para gestionar y monitorear sus sistemas. Para resolver este problema, sugerimos revisar la conexión del dongle USB y asegurarse de que los controladores necesarios estén instalados correctamente. Además, recomendamos consultar la guía de soporte proporcionada por AVEVA, disponible en su portal, donde se abordan soluciones específicas y pasos para restablecer la funcionalidad del software. Mantenerse actualizado sobre estos problemas es crucial para asegurar el rendimiento óptimo de las soluciones de SCADA. Para más detalles y soporte técnico, visita [AVEVA Software Support](https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000032502?lang=en_US).

Link to Original article: <https://www.levexsa.com/blog/problemas-con-citect-scada-750-la-version-runtime-no-detecta-la-licencia-del-dongle-usb-soluciones-y-recomendaciones-para-garantizar-un-funcionamiento-optimo?elem=710949>