

Solución para el fallo de inicio de Citect tras la instalación de un parche en máquinas Windows de 32 bits: Consejos y pasos a seguir para restaurar su funcionalidad en AVEVA.

Título: Solución a problemas de inicio de Citect tras la instalación de parches en Windows de 32 bits La instalación de parches en sistemas operativos puede, en ocasiones, generar inconvenientes, como es el caso de Citect que no inicia en máquinas de Windows de 32 bits. Este problema se debe a una serie de configuraciones internas que pueden verse afectadas tras el proceso de actualización. Para solucionar este inconveniente, se recomienda verificar la compatibilidad del parche instalado y asegurarse de que todos los componentes de Citect estén correctamente configurados. También es fundamental revisar los registros de eventos del sistema, ya que pueden ofrecer pistas sobre la causa del fallo. Si el problema persiste, los usuarios pueden visitar el sitio de soporte técnico de AVEVA, donde encontrarán guías adicionales y artículos útiles que abordan este tipo de situaciones. Es crucial mantener el software actualizado y seguir las mejores prácticas para evitar contratiempos operativos. Para más información, consulta el artículo completo en el soporte de AVEVA.

Link to Original article: <https://www.levexsa.com/blog/solucion-para-el-fallo-de-inicio-de-citect-tras-la-instalacion-de-un-parche-en-maquinas-windows-de-32-bits-consejos-y-pasos-a-seguir-para-restaurar-su-funcionalidad-en-aveva?elem=711016>