

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

Solución a errores al acceder a páginas web de módulos de interfaz Ethernet (Premium/Quantum/M340) mediante applets Java en navegadores MS con ActiveX. Potencia tu experiencia con AVEVA.

En el entorno industrial, la accesibilidad y la usabilidad de las aplicaciones son fundamentales para optimizar la operatividad. Recientemente, se ha identificado un error al intentar acceder a páginas web que contienen applets Java Beans en los módulos de interfaz Ethernet de las familias Premium, Quantum y M340 a través del navegador MS Web con ActiveX. Este inconveniente puede impactar la visualización y el funcionamiento de las aplicaciones críticas para la gestión y monitoreo. Para mitigar este problema, AVEVA ha proporcionado una guía detallada en su plataforma de soporte, que explica los pasos necesarios para solucionar este contratiempo. Se recomienda a los usuarios consultar el artículo completo en el siguiente enlace: [Soporte AVEVA](https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000030371?lang=en_US). La atención y el mantenimiento adecuados garantizarán que sus sistemas operen de manera eficiente y sin interrupciones. ¡Mantente al día con las actualizaciones para asegurar un rendimiento óptimo!

Link to Original article: <https://www.levexsa.com/blog/solucion-a-errores-al-acceder-a-paginas-web-de-modulos-de-interfaz-ethernet-premiumquantumm340-mediante-applets-java-en-navegadores-ms-con-activex-potencia-tu-experiencia-con-aveva?elem=711281>