

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

Solucionando el Error en Workflows de AVEVA: "No se pudo cargar el archivo o ensamblaje" y la operación no está soportada. Encuentra aquí las claves para resolver este problema técnico.

En el entorno de automatización industrial, es crucial que los flujos de trabajo (workflows) se ejecuten de manera eficiente. Sin embargo, es común enfrentar errores que pueden interrumpir nuestra operación. Uno de los problemas reportados recientemente es el siguiente: "No se están ejecutando los workflows. Error: No se pudo cargar el archivo o ensamblado [FILE] o una de sus dependencias. Operación no soportada. (Excepción de HRESULT: 0x80131515)". Este error puede surgir por diversas razones, como problemas de permisos o bloqueos de seguridad en el sistema operativo. Para resolverlo, es recomendable revisar las propiedades del archivo en cuestión, asegurándose de desmarcar la opción "Bloqueado" en la pestaña de seguridad. Para obtener más detalles sobre este error y su solución, invita a consultar el siguiente enlace de soporte de AVEVA: [Link de soporte](https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000021269?lang=en_US). Mantenerse informado sobre estos problemas es esencial para asegurar la continuidad operativa y la eficiencia de sus sistemas.

Link to Original article: <https://www.levexsa.com/blog/solucionando-el-error-en-workflows-de-aveva-no-se-pudo-cargar-el-archivo-o-ensamblaje-y-la-operacion-no-esta-soportada-encuentra-aqui-las-claves-para-resolver-este-problema-tecnico?elem=710830>